

Anleitung zur Leitwertmessung von Honig

1. Wassergehalt des Honigs bestimmen
2. 4 ml Honig abmessen (z.B. mit einer 5ml Spritze).
3. Anhand der Tabelle die entsprechende Menge an destilliertem Wasser bestimmen und begeben.
4. Honig vollständig auflösen
5. Leitwertmessgerät mindestens bis zur Markierung eintauchen und Messwert ablesen. (Da Leitwertmessungen stark Temperatur abhängig sind und die Geräte nur bedingt korrigieren sollte die Temperatur der Honiglösung möglichst genau 20 °C betragen)